

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchshoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 304/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60» (МОАУ «СОШ № 60»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 304

от « 12 » мая 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 09 » июня 2021 г. по 14 ч 00 мин. « 15 » июня 2021 г.
проведена проверка

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Свитнева Анастасия Андреевна

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.)

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №60» (МОАУ «СОШ № 60»), по адресу: г. Оренбург, г. Оренбург, ул. Школьная (пос. им. мкр. Куйбышева), д. 1

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Кочетковой Еленой Александровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки №1, расположенной в районе библиотеки, непосредственно наружу, выполнена менее 1,9 м (фактически 1,71 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*)	09.05.2022	
2	Высота эвакуационного выхода из	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89	09.05.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	лестничной клетки №2, расположенной в районе кабинета директора, непосредственно наружу, выполнена менее 1,9 м (фактически 1,75 м)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНИП II-Л.2-72*)		
3	Ширина пути эвакуации по лестнице № 1 (в районе кабинета директора), предназначенная для эвакуации людей, выполнена менее 1,35м (фактически 1,10 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; (п. 4.21 СНИП II-Л.2-72*)	09.05.2022	
4	Ширина пути эвакуации по лестнице № 2 (в районе библиотеки), предназначенная для эвакуации людей, выполнена менее 1,35м (фактически 1,17м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; (п. 4.21 СНИП II-Л.2-72*)	09.05.2022	
5	Ширина лестничных площадок выполнена менее ширины марша лестниц (фактически 1,10м - 1,20м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020; (п. 4.22 СНИП II-Л.2-72*)	09.05.2022	
6	Система оповещения и управления эвакуацией людей (световые оповещатели «Выход») находится в неработоспособном состоянии	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таб. 1 СП 3.13130.2009	09.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Свитнева А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«15» июня 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999